

Contrôle SIMPLE

Date :	14/06/2017
Réalisé par :	Hervé GABET
Contrôle n° :	2017156

Client : BIGOT LAURENT 06.80.36.26.64

Marque voile : OZONE

Modèle : ALPINA

Taille : M


Couleur extrados BLEU / BLANC / ROUGE

N° Série : AWM-M-47E-027

Votre voile a fait l'objet d'une grande attention tout au long de son contrôle. Voici le compte rendu de celui-ci.

L'état de vieillissement du tissu avec une mesure de la porosité à trois endroits différents de la voile sur l'extrados. La mesure est faite à l'aide d'un prosimètre de la marque JDC qui mesure le temps écoulé pour le passage à travers du tissu d'un certain volume d'air.

A	B	C
9.2	18.1	10.7



Remarques :

Tissus en très faible état de porosité et en bon état de résistance à la déchirure.

*Si supérieur à 200s = très bon
de 60 à 200s = bon
de 30 à 60s = moyen
de 15 à 30s = Faible
si inférieur à 15s = insuffisant*

Mesure de la résistance par étirement d'une suspente jusqu'à rupture de celle-ci avec enregistrement de la valeur max. Réalisé avec un dynamomètre modèle DFW-03BT, une deuxième suspente peut être mesurée également en fonction du résultat de la première.

Données exprimées en kg				Données exprimées en kg				Données exprimées en kg			
	Mesurée	Réforme	Marge		Mesurée	Réforme	Marge		Mesurée	Réforme	Marge
A Bas	114.9	67	47.9	A Int				A haut			
B Bas				B Int				B haut			

Remarques :

Suspending en moyen état de résistance.

CALAGE (contrôlé avec système de mesure WOERMER) :

Calage bon.

SYMETRIE : ok

FREINS : ok

Bilan du contrôle :

ETAT DE RESISTANCE GENERAL : TRES FAIBLE

Devrait conserver des caractéristiques conformes aux normes du constructeur pour une durée supérieur à **50** heures dans le cadre d'une utilisation normale

Cette durée tient compte du fait que les constructeurs préconisent une révision toutes les 100 heures ou tous les ans. Il est tout à fait possible que la voile présente encore des caractéristiques conformes à l'issue de ce délai, mais nous ne pouvons engager notre responsabilité au-delà sans la réviser à nouveau.

ETAT TISSUS

NEUF						X	REFORMEE
	TRES BON		BIEN	MOYEN	FAIBLE	>>>>>>	

ETAT SUSPENTAGE

NEUF				X			REFORMEE
	TRES BON		BIEN	MOYEN	FAIBLE	>>>>>>	

Indice visuel à titre informatif

Cette voile a fait l'objet d'un contrôle simple.

Le contrôle visuel méticuleux de la voile, des suspentes ainsi que des élévateurs n'est donc pas effectué.

Travaux réalisés :

Changement de la suspente A1 basse gauche pour test.

Pose d'un sticker «historique de contrôles» à l'intérieur du profil.

Suite informations constructeur, la porosité n'altère en rien les qualités de vol de la voile, tant que la résistance à la déchirure est bonne. Ce qui est le cas présentement.

Prochain contrôle à prévoir dans **50** heures.

Un gonflage, voir un vol en pente école s'impose après toute intervention sur votre voile. Ce contrôle fait état de votre voile le jour de notre intervention et ne donne aucune indication sur les capacités et qualités de votre aéronef.

L'atelier ne peut pas être tenu responsable de l'évolution de votre voile dans sa future utilisation.

Afin de prolonger la vie de votre aéronef, veuillez à ne pas l'exposer inutilement au soleil et aux intempéries. Evitez de plier votre voile humide et interdisez vous les chocs thermiques extrêmement mauvais pour les matériaux. Ne laissez ni cailloux, ni insectes qui peuvent grignoter, sécréter des acides, ou simplement pourrir et endommager gravement les tissus.

SIGNATURE

ALTITUDE-REVISION

Route des Crêtes

14220 St OMER

www.altitude-revision.fr

info@altitude-revision.fr

Tel : 02 31 69 39 31 ou 06 22 60 03 06