



RIPAIR

Voilerie Reparations / Wings-Repairs

150, Ch. de Pré Monteux - Z.A. de Perroix -
74290 Talloires FRANCE

Tél. : +33(0)4.50.644.102

info@ripair.com - www.ripair.com

FICHE DE CONTROLE SIMPLE N° 24049

21/03/2017 Par : Mélody

signature:

N° client: 14805 DENISOFF

Patrick

DESIGNATION DE LA VOILE

Marque : Advance

Modèle : Sigma 9

Taille voile: 27

Numéro de série : 4236P59790

Couleur Intrados : bleu

Couleur Extrados : bleu blanc vert

Etat Général : Bon état

CONTROLE CALAGE

Calage Bon

CONTROLE DE POROSITE

Mesures relevées	Mini	Maxi
Extrados	108	171
Intrados	316	373

Etat extrados	Bon
Etat intrados	Bon

* Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electronique

* Les seuils critiques dépendent des tissus, des modèles et ne peuvent être communiqués que par les constructeurs de barbautes.

Voilerie Reparations / Wings-Repairs

NIVEAU DE RESISTANCE DES SUSPENTES

En kg.	Minimum toléré	Résistance	
A Basse	80	186	Bon
A Inter	40	103	Bon
A Haute	25	89	Bon

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspenste

* Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA

NIVEAU DE RESISTANCE DES TISSUS

Résistance des tissus Bon

* La mesure est effectuée avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :

Remplacement des drisses de freins avec remise du point à la côte d'origine constructeur.

Remise en conformité du calage en effectuant un loop sur AR1-CR1 à gauche et droite ; une tête d'alouette sur BR3-CR3 à gauche et droite ; une tête d'alouette + loop sur STAB à gauche et droite.

Attention dans le contrôle simple l'inspection visuelle de la voile et des suspentes n'est pas effectuée.

Contrôle valable 1 an ou 100 heures d'utilisation.

Apte au vol



Inapte au vol

WARNING: VOTRE VOILE SORT D'UNE VOILERIE IL EST INDISPENSABLE D'EFFECTUER UN GONFLAGE EN PENTE ECOLE AVANT LE PREMIER VOL

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONS VOLS