



AIR COUTURE
Volerie Contrôle Réparation
239 Chemin St Clair - 83470 SINES
Tél : 06 16 25 15 33
info@aircouture.com
www.aircouture.com

FICHE DE CONTRÔLE

Date : 16/06/22

Contrôle Simple

Contrôle Complet

Autre : CALAGE

Bruce

X

IDENTITE DE L'AILLE

Marque : NIVJUK

Modèle : Artik 6

Taille : 23

Couleur : Volcano (rouge, vert, blanc)

Numéro de série : Q1381792

PROPRIETAIRE

Nom : BONNEVAY

Prénom : Alain

téléphone : 0603624465

Adresse : 33 Impasse camp de brune

CP : 83140

Ville : Six Fours

CONTRÔLE GENERAL

Aspect Général Non effectué

Bord d'attaque :	
Bord de fuite	
Attaches	
Attaches Commandes	
Intrados	
Extrados	

Profilis	
Suspentes basses	
Suspentes inter.	
Suspentes hautes	
Élevateurs	
Galon BF/BA	

CONTRÔLE POROSITE

Mesures relevées

Mini

Maxi

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Réformé
(< 15%)

Test Porosité

RESISTANCE SUSPENTES

Kg

Minimum toléré

Résistance

TEST

A Basse

RESISTANCE TISSUS

Test Résistance

CALAGE ET SYMETRIE

MESURES RELEVÉES (mm) / origine						APRÈS CORRECTIONS					
A	B	C	D	BR	LIGNE	A	B	C	D	BR	
-9	-4	-7	-0	-105	DROITE	2	2	2	2	-105	
-10	-2	-3	1	-100	GAUCHE	2	2	2	2	-105	

CALAGE : OK SYMETRIE : OK

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :
Correction du calage et de la symétrie.

Changement des drisses de frein.
L'oeillet gauche est corrosif (petit trou).



L'échelle de vis indicatrice, ci-dessus, ne peut avoir un sens que si tous les contrôles sont effectués

Votre partenaire vient d'être manipulé, il s'agit d'une volée. Il est donc indispensable d'effectuer un gonflage sur le pont avant le premier vol. Attention, sachez que ce présent document vous informe sur l'état de votre voile au jour de sa réception mais ne peut donner aucune information sur l'évolution de son vieillissement futur.
L'échelle d'état est proposée uniquement en fonction des tests effectués.